


КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА КУЛЬТИВАТОР  
СТРЕЛЬЧАТЫЙ ПРЕДПОСЕВНОЙ  
ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ  
КСПШ-5  
(версия 1.1)



В данном каталоге представлен список запасных частей на культиватор стрельчатый предпосевной широкозахватный КСПШ-5, выпускаемый ООО «Завод имени Медведева – Машиностроение».

Предприятие-изготовитель постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и эргономику без уведомления об этом потребителя. В связи с этим обозначения и рисунки в настоящем каталоге могут несколько отличаться от Вашей модели.


Последнюю версию каталога Вы всегда можете найти на нашем сайте [www.orzim.ru](http://www.orzim.ru).

Для получения более подробной информации Вы можете обратиться по телефону 8(4862)54-30-57.


Если Вам необходимы запчасти культиватора, неуказанные в данном каталоге отдельной позицией, сфотографируйте их на фотоаппарат или телефон и отправьте на E-mail: [ooozim@yandex.ru](mailto:ooozim@yandex.ru) или в виде MMS-сообщения (номер для отправки MMS-сообщения уточните по номеру 8(4862)54-30-57).

ООО «Завод имени Медведева – Машиностроение»  
302030 Россия, г. Орел, ул. Московская 69, офис 39  
тел.: 8(4862)54-30-57  
[www.orzim.ru](http://www.orzim.ru)  
E-mail: [ooozim@yandex.ru](mailto:ooozim@yandex.ru)

## ОБЩИЙ ВИД КУЛЬТИВАТОРА



КСПШ-5



КСПШ-10

Рисунок 1. КСПШ-5, КСПШ-10. Общий вид.

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	КСПШ-5.00.000	Культиватор стрельчатый предпосевной широкозахватный	1	
2	КСПШ-5.00.000-01	Культиватор стрельчатый предпосевной широкозахватный	1	
3	СНУ-10.00.000	Системный носитель универсальный	1	




Рисунок 2 – КСПШ-5. Составные части.

Каталог запасных частей на культиватор КСПШ-5 (версия 1.1)

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество		Примечание
			КСПШ-5.00.000	КСПШ-5.00.000-01	
1	КСПШ-5.00.100	Стяжка		1	
2	КСПШ-5.00.200	Кронштейн	2	2	
3	КСПШ-5.00.300	Кронштейн	1		
	КСПШ-5.00.300-01	Кронштейн		1	
4	КСПШ-5.00.400	Штырь	2	2	
5	КСПШ-5.01.000	Балка	1		
	КСПШ-5.01.000-01	Балка		1	
6	КСПШ-5.02.000	Секция культиваторная	1	1	Без отбойника
7	КСПШ-5.02.000-01	Секция культиваторная	1		Отбойник слева
8	КСПШ-5.02.000-02	Секция культиваторная		1	Отбойник справа
9	КСПШ-4.02.000	Секция культиваторная	1	1	
10	КСПШ-4.00.010	Кронштейн	4	4	
11	КСПШ-4.00.020	Кронштейн	1	1	
12	КТМ-4.00.040	Чистик	1		
13	КТМ-4.02.050	Держатель штанги	3	3	
14	ГРП-2,3.00.030	Штырь	1	1	
15	КСПШ-5.00.001	Стремянка	4	4	
16	КТМ-4.02.017	Болт	6	6	
17	КДК-4.35.001	Держатель	4	4	
18	M6-6g×12.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	12	12	
19	M12-6g×150.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	9	9	
20	M16-6g×120.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	6	6	
21	M20-6g×75.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	4	4	
22	BM6-6g×20.58.019	Винт ГОСТ 17443-80	8	8	
23	M6-6H.5.019	Гайка ГОСТ 5915-70	8	8	
24	M20-6H.8.019	Гайка ГОСТ 5915-70	16	16	
25	M12-6H.8.019NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	9	9	
26	M16-6H.8.019NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	6	6	
27	M20-6H.8.019NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	10	10	
28	C.6.04.019	Шайба ГОСТ 11371-78	4	4	

Каталог запасных частей на культиватор КСПШ-5 (версия 1.1)

29	С.12.04.019	Шайба ГОСТ 11371-78	9	9	
30	С.20.04.019	Шайба ГОСТ 11371-78	18	18	
31	6 65Г 019	Шайба ГОСТ 6402- 70	20	20	
32	8,2x34x30,5 Оц (11 звеньев)	Цепь короткозвенная	2	2	
33	3 ОЦ DIN 11024	Шплинт быстросъемный игольчатый	1	1	
34	1611RUW-1	Шплинт откидной специальный	3	3	




Рисунок 3 – КСПШ-5.02.000/-01/-02 - Секция культиваторная.

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество			Примечание
			КСПШ-5.02.000	КСПШ-5.02.000-01	КСПШ-5.02.000-02	
1	КСПШ-5.02.100	Рама	1	1	1	
2	КСПШ-5.02.200	Подрамник	1	1	1	
3	КСПШ-5.02.350	Скалка	1	1	1	
4	КСПШ-5.02.350-01	Скалка	1	1	1	
5	КСПШ-5.02.400	Волокуша	1	1	1	
6	КСПШ-5.02.550	Волокуша	1	1	1	
7	КСПШ-5.02.600	Волокуша	1	1	1	
8	КСПШ-5.02.700	Каток	1	1	1	
9	КСПШ-5.02.750	Каток	1	1	1	
10	КСПШ-4.02.010	Фиксатор	1	1	1	
11	КСПШ-4.02.030	Палец	1	1	1	
12	КСПШ-8.01.070	Винт	1	1	1	
13	КСПШ-8.01.030	Тяга	2	2	2	
14	КСПШ-8.01.090	Болт-стопор	6	6	6	
15	КСПШ-8.01.800	Лапа культиваторная	6	6	6	
16	КТМ-4.02.050	Держатель штанги	1	1	1	
17	КСПШ-4.02.005	Штанга	1	1	1	
18	КСПШ-8.01.001	Ось	6	6	6	
19	КСПШ-8.01.003	Втулка	1	1	1	
20	КСПШ-8.01.011	Втулка	1	1	1	
21	КСПШ-8.01.005	Скоба	7	7	7	
22	КСПШ-8.01.005-01	Скоба	4	4	4	

Каталог запасных частей на культиватор КСПШ-5 (версия 1.1)

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество			Примечание
			КСПШ-5.02.000	КСПШ-5.02.000-01	КСПШ-5.02.000-02	
23	КСПШ-8.01.006	Планка	8	8	8	
24	КСПШ-8.01.006-01	Планка	2	2	2	
25	КСПШ-8.01.007	Сектор	1	1	1	
26	КСПШ-8.01.008	Втулка	10	10	10	
27	КСПШ-8.01.008-01	Втулка	2	2	2	
28	КСПШ-8.01.008-02	Втулка	4	4	4	
29	КСПШ-8.01.008-03	Втулка	6	6	6	
30	КСПШ-8.01.009	Палец	2	2	2	
31	КСПШ-8.01.022-01	Кольцо	1	1	1	
32	КСПШ-8.03.003	Отбойник	-	1	1	
33	СНК-10.00.005	Шайба	4	4	4	
34	КДК-4.31.001	Прокладка	4	4	4	
35	КТМ-4.02.002	Держатель-кольцо	2	2	2	
36	КТМ-4.02.013	Направляющая	1	1	1	
37	КТМ-4.02.017	Болт	1	1	1	
38	КТМ-4.02.504	Пружина	1	1	1	
39	КДК-4.36.001	Кожух	4	4	4	
40	M12-6g×35.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	1	1	1	
41	M12-6g×50.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	8	8	8	
42	M12-6g×65.88.019	Болт DIN 933	-	4	4	
43	M12-6g×80.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	1	1	1	
44	M16-6g×50.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	2	2	2	
45	M16-6g×60.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	10	10	10	

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество			Примечание
			КСПШ-5.02.000	КСПШ-5.02.000-01	КСПШ-5.02.000-02	
46	M16-6g×100.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	4	4	4	
47	M16-6g×110.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	2	2	2	
48	M12-6g×55.88.019	Винт DIN 7991	16	12	12	
49	M16-6g×45.88.019	Винт DIN 7991	4	4	4	
50	M12-6H.8.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	26	26	26	
51	M16-6H.8.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	27	27	27	
52	M20-6H.8.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	1	1	1	
53	C.12.04.019	Шайба ГОСТ 11371-78	19	23	23	
54	C.16.04.019	Шайба ГОСТ 11371-78	56	56	56	
55	C.24.04.019	Шайба ГОСТ 11371-78	2	2	2	
56	A.50.019	Кольцо ГОСТ 13942-86	2	2	2	
57	6×45.019	Штифт ГОСТ 3128-70	1	1	1	
58	4×36.019	Шплинт ГОСТ 397-79	13	13	13	
59	1.2 Ц6	Масленка ГОСТ 19853-74	2	2	2	
60	16-DIN 5	Шплинт откидной DIN 11023	2	2	2	
61	LSQFR 308 TDT.H.T.Zn	Подшипник	4	4	4	
62	3 Оц DIN 11024	Шплинт игольчатый пружинный	2	2	2	
63	8,2×34×30,5 (14 звеньев)	Цепь сварная короткозвенная	1	1	1	




Рисунок 4 – КСПШ-4.02.000 - Секция культиваторная.

Каталог запасных частей на культиватор КСПШ-5 (версия 1.1)

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	КСПШ-4.02.100	Рама	1	
2	КСПШ-4.02.300	Подрамник	1	
3	КСПШ-4.02.005	Штанга	1	
4	КСПШ-4.02.010	Фиксатор	1	
5	КСПШ-4.02.030	Палец	1	
6	КСПШ-4.02.500	Каток	1	
7	КСПШ-4.02.600	Волокуша	1	
8	КСПШ-8.01.800	Лапа культиваторная	8	
9	КСПШ-8.01.350	Скалка	1	
10	КСПШ-8.01.350-01	Скалка	1	
11	КСПШ-8.01.400	Волокуша	1	
12	КСПШ-8.01.600	Волокуша	1	
13	КСПШ-8.01.700	Каток	1	
14	КСПШ-8.01.070	Винт	1	
15	КСПШ-8.01.090	Болт-стопор	8	
16	КСПШ-8.01.030	Тяга	1	
17	КСПШ-8.01.001	Ось	8	
18	КСПШ-8.01.003	Втулка	1	
19	КСПШ-8.01.005	Скоба	7	
20	КСПШ-8.01.005-01	Скоба	4	
21	КСПШ-8.01.006	Планка	8	
22	КСПШ-8.01.006-01	Планка	2	
23	КСПШ-8.01.007	Сектор	1	
24	КСПШ-8.01.008	Втулка	10	
25	КСПШ-8.01.008-01	Втулка	2	
26	КСПШ-8.01.008-02	Втулка	4	
27	КСПШ-8.01.008-03	Втулка	8	
28	КСПШ-8.01.009	Палец	2	
29	КСПШ-8.01.011	Втулка	1	
30	КСПШ-8.01.022-01	Кольцо	1	
31	СНК-10.00.005	Шайба	4	
32	КТМ-4.02.002	Держатель-кольцо	2	
33	КТМ-4.02.013	Направляющая	1	
34	КТМ-4.02.017	Болт	1	
35	КТМ-4.02.050	Держатель штанги	1	
36	КТМ-4.02.504	Пружина	1	
37	КДК-4.31.001	Прокладка	4	
38	КДК-4.36.001	Кожух	4	
39	M12-6g×35.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	1	
40	M12-6g×50.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	8	
41	M12-6g×80.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	1	

Каталог запасных частей на культиватор КСПШ-5 (версия 1.1)

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
42	M16-6g×50.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	2	
43	M16-6g×60.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	10	
44	M16-6g×100.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	4	
45	M16-6g×110.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	2	
46	M12-6g×55.88.019	Винт DIN 7991	6	
47	M12-6g×50.88.019	Винт DIN 7991	6	
48	M16-6g×45.88.019	Винт DIN 7991	4	
49	M12-6H.5.58.019NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	25	
50	M16-6H.5.58.019NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	30	
51	M20-6H.5.58.019NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	1	
52	A.50.019	Кольцо ГОСТ 13942-86	2	
53	C.12.01.08кп.019	ГОСТ 11371-78	8	
54	C.16.01.08кп.019	ГОСТ 11371-78	54	
55	C24.01.08кп.019	ГОСТ 11371-78	1	
56	6×45.019	Штифт ГОСТ 3128-70	1	
57	4×36.019	Шплинт ГОСТ 397-79	17	
58	16-DIN 5	Откидной шплинт DIN 11023	2	
59	LSQFR 308 TDT.H.T.Zn	Подшипник	4	
60	8,2×34×30,5ОЦ	Цепь короткозвенная (14 звеньев)	1	
61	1.2 Ц6	Масленка ГОСТ 19853-74	2	
62	3 ОЦ	Шплинт игольчатый пружинный DIN 11024	1	




Рисунок 5 – КСПШ-8.01.800 – Лапа культиваторная.

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	КСПШ-8.01.830	Стойка	1	
2	КСПШ-8.01.802	Пружина	1	
3	КСПШ-8.01.803	Втулка	1	
4	КСПШ-8.01.804	Планка	2	
5	КСПШ-8.01.805	Планка	1	
6	КСПШ-8.01.805-01	Планка	1	
7	КСПШ-8.01.806	Ось	1	
8	M12-6g×55.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	2	
9	M12-6H.5.8.019NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	3	
10	3000236-K00	Лапа следорыхлителя	1	
11	9003266 «Farmet»	Стойка культиватора	1	
12	M02490 (M12x50.109)	Болт крепления лапы	1	
13	4000-0160 «Industriehof»	Стойка культиватора	1	
14	Штифт 8×28 DIN 7346	Штифт цилиндрический разрезной пружинный	2	
15	410-1000	Гайка M12 с фланцем с зажимной частью	1	
16	C.12.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	2	




Рисунок 6 – КСПШ-5.02.400 – Волокуша.  
КСПШ-4.02.400 – Волокуша

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество		Примечание
			5.02.400	4.02.400	
1	КСПШ-5.02.410	Балка	1	-	
	КСПШ-4.02.410	Балка	-	1	
2	КСПШ-8.01.420	Кронштейн	2	2	
3	КСПШ-8.01.401	Пружина	2	2	
4	КСПШ-8.01.402	Тяга	2	2	
5	КСПШ-8.01.403	Ось	2	2	
6	КСПШ-8.01.404	Гайка	2	2	
7	6,3×36.019	Шплинт ГОСТ 397-79	4	4	
8	M20-6H.5.019	Гайка ГОСТ 5915-70	2	2	
9	C.27.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	2	2	
10	C.24.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	4	4	




Рисунок 7 – КСПШ-5.02.500 - Волокуша.  
КСПШ-4.02.600 - Волокуша.

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество		Примечание
			5.02.500	4.02.600	
1	КСПШ-4.02.610	Балка	-	1	
	КСПШ-5.02.510	Балка	1	-	
2	КСПШ-8.01.520	Серьга	2	2	
3	КСПШ-8.01.530	Гребенка	-	1	
	КСПШ-5.02.520	Гребенка	1	-	
4	КСПШ-8.01.501	Втулка	2	2	
5	КСПШ-8.01.502	Ось	2	2	
6	КСПШ-8.01.503	Втулка	2	2	
7	КСПШ-8.01.509	Пружина	1	1	
8	КСПШ-8.01.509-01	Пружина	1	1	
9	M16-6g×50.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	2	2	
10	M16-6H.5.019NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	2	2	
11	A.16.04.019	Шайба ГОСТ 6958-78	4	4	
12	C.24.04.019	Шайба ГОСТ 11371-78	4	4	
13	6,3×36.019	Шплинт ГОСТ 397-79	4	4	




Рисунок 8 – КСПШ-4.02.500 - Каток.  
КСПШ-5.02.750 - Каток

Поз	Обозначение	Наименование	Количество		Примечание
			4.02.500	5.02.750	
1	КСПШ-4.02.501	Ось	1	-	
	КСПШ-5.02.751	Ось	-	1	
2	КСПШ-4.02.502	Втулка	2	2	
3	КСПШ-8.03.757	Колесо	10	7	
4	КСПШ-8.03.757-01	Колесо	1	1	
5	КСПШ-8.03.757-02	Колесо	1	1	
6	M12-6g×30.68.019	Винт ГОСТ 1482-75	2	2	
7	M12-6H.5.019	Гайка ГОСТ 5915-70	2	2	




Рисунок 9 – КСПШ-5.00.100 – Стяжка

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	КСПШ-5.00.110	Связь	1	
2	КСПШ-5.00.120	Шток	1	
3	КСПШ-5.00.120-01	Шток	1	
4	M20-6H.5.019	Гайка ГОСТ 5915-70	1	

ДЛЯ ЗАМЕТОК